


# Fita Densitométrica ESECO - 21 STEPS

A ESECO Certified Denstep é um padrão com diferentes densidades de filme de raios-X para calibrar densitômetros ópticos usados em NDT e procedimentos industriais de raios-X.

**Número de etapas:** 21

**Dimensões:** 17/8", cada etapa é medida em incrementos de 3/8" a partir de 0,15 cm

**Faixa:** menor que 0,15 ≈ maior que 5,0 D



EURO  
2025

**OMETTO**  
EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTEÇÃO E INSPEÇÃO